QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI												
Stabilimento CO.VAL.P.A. ABRUZZO soc. coo. Agricola, Borgo Strada 14, Celano (AQ)												
Punto di emissione e numero	Provenienza	Portata Fumi secchi [mc/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata (h/d)	Frequenza (n/d)	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno (%)
E1A	Caldaia a gas metano 1	4.000	24	continua	200	CO	100	400	12	0,70	*****	3
						NOX	150	600	12	0,70	*****	3
E1B	Caldaia a gas metano 1	4.000	24	continua	200	CO	100	400	12	0,70	*****	3
						NOX	150	600	12	0,70	*****	3
E 18	Camino di scarico motore 1	4.675	24 h/d	ordinario e continuo	120 °C	NOX	94	804	12	0,40	catalizzatore	15
						CO	113	964				
						Polveri totali	4	32				
E 19	Camino di scarico motore 2	4.675	24 h/d	ordinario e continuo	120 °C	NOX	94	804	12	0,4	catalizzatore	15
						CO	113	964				
						Polveri totali	4	32				

CELANO, Lì 10/05/2022

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Associazione CO.VAL.P.A. ABRUZZO
Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo
Societa' Cooperativa Agricola
Strada Provinciale 19 Ultrafucense, N. 87
67043 CELANO (AQ)
P.IVA e C.F. 01228170666