Firmato digitalmente da:
SANSONE FRANCESCO
Firmato il 03/04/2026 17:38
Serial#: 1d02763a
Valido dal 29/12/2025 al 29/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PROVINCIA DELL'AQUILA
COMUNE DI AVEZZANO



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TITOLO PROGETTO: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE ADIACENTE LA S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE MONTE SALVIANO NEL COMUNE DI AVEZZANO**

INDIRIZZO: **PERCORSO PEDONALE DEL SALVIANO**
Comune di AVEZZANO (AQ)

COMMITTENTE: **PROVINCIA DELL'AQUILA**
RUP: Geom. Luca COLELLA

DATA: **02/04/2026**

SCALA: **/**

TAVOLA: **T02**

TITOLO: **RILIEVO FOTOGRAFICO**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore: civile e ambientale
Ingegnere Junior
PIETRO BELMAGGIO
N° 369
Sezione B

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore: dell'informazione
Ingegnere
FRANCESCO SANSONE
N° 3644
Sezione A

PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:

NUIMA PROGETTI
Via Sarzano, 42
67051 - Avezzano (AQ)
P.IVA 02117910667
web: *www.nuima.it*
email: *info@nuima.it*

Ing. Pietro BELMAGGIO
Arch. Sara COLACICCHI
Ing. Francesco SANSONE

Sommario

1. Premessa.....2
2. Documentazione Fotografica.....3

1. Premessa

La presente relazione tecnica illustra il rilievo fotografico eseguito nel corso della redazione del presente PFTE, presso il percorso pedonale del Monte Salviano, situato nel territorio comunale di Avezzano (AQ).

L'attività di sopralluogo e la conseguente documentazione iconografica sono state predisposte con l'obiettivo primario di analizzare lo stato di conservazione del sito, identificando e mappando le evidenze dei fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il versante e le relative infrastrutture pedonali.


Il rilievo si è reso necessario per assolvere alle seguenti finalità:

- Analisi dello stato di fatto: Accertamento oggettivo delle condizioni del tracciato e dei fronti rocciosi adiacenti.
- Individuazione delle criticità: Localizzazione puntuale di fenomeni quali scivolamenti detritici, erosione superficiale, crolli localizzati o instabilità dei manufatti di sostegno e contenimento.
- Supporto alla progettazione: Fornire una base conoscitiva strutturata per la definizione di eventuali interventi di mitigazione del rischio, messa in sicurezza o ripristino della viabilità pedonale.

La documentazione fotografica allegata costituisce parte integrante della presente relazione e viene presentata in forma di abaco delle criticità, con l'ausilio di riferimenti cartografici volti a facilitare l'esatta individuazione spaziale delle anomalie riscontrate durante le operazioni di campagna.

2. Documentazione Fotografica

La mappa che segue mostra le posizioni dei punti di ripresa fotografici lungo il percorso oggetto di intervento






(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)



(13)



(14)



(15)



(16)



(17)



(18)



(19)



(20)



(21)



(22)



(23)



(24)




(25)



(26)



(27)



(28)



(29)



(30)



(31)



(32)



(33)




(34)



(35)



(36)




(37)



(38)



(39)



(40)



(41)




(42)



(43)



(44)



(45)



(46)



(47)



(48)



(49)



(50)



(51)



(52)



(53)



(54)



(55)



(56)




(57)



(58)



(59)




(60)



(61)



(62)



(63)



(64)



(65)



(66)



(67)



(68)



(69)



(70)




(71)



(72



(73)



(74)



(75)



(76)



(77)



(78)



(79)



(80)



(81)



(82)




(83)



(84)



(85)



(86)



(87)



(88)